OK ITALY S.r.l.
Strada Statale 11 n.28
20010 Vittuone (MI)
Tel. +39 02 90 21 345
Fax +39 02 90 31 0281
info@okinternational.it

SCHEDA TECNICA ART. 23-1700
Camici Statico Dissipativi mod. Donna per Aree EPA

Generalità:

Comodissimi camici statico dissipativi ideali per ogni ambiente di produzione in cui si manipolano dispositivi sensibili alle ESD. E' importante schermare i componenti sensibili dai potenziali generati dai tessuti sintetici. Qualsiasi sia l'indumento che l'operatore indossa, questi camici offrono una superiore mascheratura e protezione elettrostatica, sfruttando il principio della gabbia di Faraday. Confezionati con un tessuto le cui caratteristiche e la bontà delle proprietà elettriche sono state testate da laboratori specializzati in materia di protezioni ESD. La griglia larga garantisce un'ottima schermatura qualsiasi sia il tipo di indumento indossato sotto al camice, mentre la banda di copertura sopra i bottoni automatici ha il compito di evitare un eventuale contatto diretto di parti con il bottone stesso.

Specifiche di base :



2 tasche laterali, 1 taschino, confezionati in stile/abbottonatura donna
Logo giallo con simbologia internazionale ESD sul taschino
Chiusura ed apertura rapida con bottoni automatici ricoperti
Leggeri, confortevoli, offrono ottima traspirazione
Cotone, Poliestere, Fibra conduttiva (37,4/60,2/2,4)
Robusti e durevoli nel tempo, non perdono le proprietà
Larghezza della griglia conduttiva ottimizzata 10mm
Lavabili in lavatrice, resistono a tantissimi cicli di lavaggio
Colore standard disponibile : bianco

ARTICOLI IN OFFERTA SPECIALE

Nota: al momeno vengono riportate solo le taglie e relative misure ancora disponibili a stock

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	SPALLE	C-D	A-L	G-E
24-1700XS	Camice mod. Donna	Extra Small	40	102	98	58
24-1700L	Camice mod. Donna	Large	46	120	104	61
24-1800XL	Camice mod. Donna	Extra Large	48	126	106	62

Indicazioni per il lavaggio :

Il filamento conduttivo è sensibile al calore, agli alcali, agli acidi, ammorbidenti e candeggine in genere.



Si consiglia di:

- Lavare in acqua calda/tiepida (max 40°C) utilizzando detergenti neutri
- Non usare ammorbidenti o candeggianti, non lavare a secco
- Stendere ad asciugare ad una temperatura max di 50°C
- Normalmente non è richiesta stiratura, nel caso stirare con ferro a temperatura media.